

DESCUMPRIMENTO DE VIAGEM | SETEMBRO – 2014

ORIGEM	MOTIVO	LINHA	CARRO	TAB.	DATA	HORÁRIO	ITINERÁRIO	DESCUMPRIMENTO	STATUS
RU-308/14	PROBLEMA ELÉTRICO NAS SETAS	60-72	2818	2	23/09/14	16h22	PF1 – PF2	PF1 – PF2	HOUE CONSERTO DO CARRO, QUE RETORNOU A OPERAR ÀS 17H30.